

USINA HIDRELÉTRICA TUCURUÍ

Memória Técnica

44
39

Brasília
© 1989

Coordenadoria Técnica do Projeto Memória Eletronorte
Coordenação Técnica do Departamento de Projetos - TPR

Do acompanhamento dos efeitos ocasionados pelo represamento do rio Tocantins sobre a ictiofauna, concluiu-se que a montante a situação é satisfatória nos dois primeiros anos de operação da usina. Foram registradas algumas mortes de peixes dentre as espécies mais exigentes em termos de oxigênio. A jusante as condições eram um pouco menos satisfatórias, devido à qualidade da água turbinada e ao próprio funcionamento da usina que prevê oscilação no nível d'água.

(p. 436)